


A-ISOMETER® iso -F1 (IR155-1 / IR155-2)

Dispozitiv pentru monitorizarea rezistentei de izolatie pentru sisteme IT de c.c. din vehicule cu sistem de actionare electric



A-ISOMETER® iso-F1 (IR155-1 / IR155-2)

Monitorizarea rezistentei de izolatie penstru sisteme IT de c.c. din vehicule cu sistem de actionare electric



A-ISOMETER® iso-F1 IR155-1



A-ISOMETER® iso-F1 IR155-2
Versiunea cu connector

Caracteristicii dispozitiv

- Monitorizarea izolatiei penstru sisteme IT de c.c. 0...800 V
- Adaptarea automata la pierderile capacitive din sistem
- Contact izolat PWM de iesire pentru masurari de k
- Iesire pentru semnalizare status dispozitiv
- Monitorizarea conexiunii fata de pamant (masa)
- Testare automata
- 2 metode de masurare
- Setarea valorilor de raspuns pentru rezistente de izolatie de pana la 100 k

Descrierea produsului

Dispozitivul A-ISOMETER® iso-F1 monitorizeaza rezistenta de izolatie intre conductorii activi ai unui sistem de actionare electrica ($U_n = DC$ 0...800 V) si impamantare.(carcasa vehiculului). Metoda de masurare patentata este utilizata pentru a monitoriza starea de izolatie pe partea de curent continuu precum si pe partea de curent alternativ a unui vehicul cu sistem de actionare electric chiar daca interferentele sistemului sunt mari din cauza proceselor de control a motorului.

Funcionare

Dispozitivul A-ISOMETER® iso-F1 genereaza o tensiune de masura care este suprapusa in sistemul IT fiind monitorizata prin intermediul terminalelor L+/L- si KE/E.

Conexiunea dintre A-ISOMETER® iso-F1 si masa este monitorizata permanent. Astfel, trebuie stabiliți doi conductori intre dispozitiv si masa. După ace dispozitiv este conectat la tensiunea de alimentare acesta își face un test automat. Orice defect de conectare sau de funcționare al dispozitivului este automat recunoscut și semnalizat.

Odată ce testul automat este complet (20..30 s), este pornita masurarea starii de izolatie. În timpul functionarii testul automat se repeta la fiecare 5 minute.

Metode de masurare (DCP, PCP)

The A-ISOMETER® iso-F1 utilizeaza doua metode de masurare, care pot fi selectate prin intermediul jumper-ului JP1.


DCP, Direct Current Pulse: Metoda de masurare in care pulsul de masura se adapteaza automat la sistemul de surgeri capacitive ale sistemului CE de maxim 1 μ F si valoarea masurata a rezistentei de izolatie RF. Interferentele de mica frecventa pot avea ca efect prelungire timpului de masurare.

PCP, Phase Correlation Pulse: Aceasta metoda utilizeaza un puls de masura definit pentru a determina impedanta de izolatie ZF pana la nivelul maxim permis de sistemul de surgeri capacitive ale sistemului Ce de 100 nF. In caz de interferente puternice in gama de frecvente de masurare pot sa apară variatii in masurare. Aceasta metoda de masurare este adevarata in cazuri particulare (sistemul de frânare, acceleratie).


Mesaje

Functii	OK+, OK-		M+ / M-	
	Message	Status	PWM ieșire	Status
Conexiune pamant (KE / E)	Alarm	rezistenta-mare	0 %	rezistenta mare
Eroare	Alarma	rezistenta-mare	0 %	rezistenta-mare
Eroare alimentare	Alarma	rezistenta-mare	0 %	rezistenta-mare
Rezistenta de izolatie RF \leq 100 k	Alarma	rezistenta-mare	Output	Dutycycle

Diagrama conexiuni



A-ISOMETER® iso-F1 IR155-1




A-ISOMETER® iso-F1 IR155-2


Schimbarea metodei de masurare

Se face prin intermediul jumperului JP1.

A-ISOMETER® iso-F1 IR155-1




A-ISOMETER® iso-F1 IR155-2



Iesire Optocoupler M+, M-

a) Circuit extern



b) Calcularea rezistenței de izolare / impedanța de izolare

$$R_F = \frac{dc_{\max} \cdot 1200 \text{ k}}{dc_{\text{meas}} - 5 \%} - 1200 \text{ k}$$

$$Z_F = \frac{dc_{\max} \cdot 1200 \text{ k}}{dc_{\text{meas}} - 5 \%} - 1200 \text{ k}$$


dc = duty cycle

R_F = rezistență de izolare Z_F = impedanță de izolare

$dc_{\max} = 90 \%$

$dc_{\text{meas}} = 5 \% \dots 95 \%$

c) Caracteristicile frecvenței



Optocoupler output 0K+ / 0K-


Informatii comanda

Type	Tensiune nominală	Tensiune alimentare	Art.No.
IR155-1	DC 0...800 V	DC 9...18 V	B 9106 8133
IR155-2	DC 0...800 V	DC 9...18 V	B 9106 8134


Diagrama dimensiuni

Dimensions in mm

A-ISOMETER® iso-F1 IR155-1



A-ISOMETER® iso-F1 IR155-2



POP SERVICE ELECTRONIC HQ

Calea Severinului • Bl. 317 a,b • 200233, Craiova

• Romania

Tel.: 0251 483627 • Fax: 0251 418773

E-Mail: bender@popservice.ro

www.bender.ro